



## Un trabajador resulta herido en un accidente en La Gomera

### Lugar, fecha y hora del incidente:

C/ Isaac Albéniz, municipio de San Sebastián de La Gomera

11/05/2021

16:26 horas

### Valoración de los afectados proporcionada por el SUC:

- Varón de 26 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en mano y contusiones en extremidad inferior de carácter moderado, trasladado en ambulancia de soporte vital avanzado del SUC al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe

### Servicios activados por el CECOES 1-1-2:

- Servicio de Urgencias Canario (SUC): ambulancia de soporte vital básico y ambulancia de soporte vital avanzado
- Guardia Civil
- Protección Civil

### Observaciones:

- A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba que un trabajador había resultado herido al caerle parte de un muro encima.
- El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
- A la llegada de los recursos de emergencias otros compañeros habían podido liberar al afectado.
- Efectivos de Protección Civil aseguraron la zona y colaboraron en el rescate del trabajador.
- Personal del SUC valoró y asistió al herido que, a continuación, fue trasladado al hospital.
- Guardia Civil se encargó de las diligencias oportunas.